

Harlev-Framlev Vandforsyning
Engsvinget 42
8462 Harlev J.
Att.: Karin Sørensen
Rapportnr.: AR-19-CA-00866553-01
Batchnr.: EUDKVE-00866553
Kundenr.: CA0004260
Modt. dato: 03.09.2019

Analyserapport

Prøvested: Harlev-Framlev Vandforsyning Grønhøjv. DGU 88.528 - V20000901 / 4751019102
DGU-nr: 88.528-1
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 03.09.2019 kl. 09:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BCN
Analyseperiode: 03.09.2019 - 06.09.2019

Prøvemærke: DGU 88.528

Lab prøvenr:	80722950	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Harlev-Framlev Vandforsyning , Evald Sørensen, c/o Karin Sørensen, Engsvinget 42, 8462 Harlev J.
Aarhus Kommune , Kopimodtager drikkevand, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J

06.09.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse